

Pikkukirkon korjaus- ja muutostyöt, rakentamisluvan hakeminen

YKN 11.12.2025
13/03.03/2024

Valmistelu

Hallinto- ja talousjohtaja Timo Tulisalo, puh. 0400 156 257
Kiinteistö- ja hankintapäällikkö Krista Jussila, puh. 040 4889 009

Selostus

Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokas pikkukirkko (1740) edustaa harvinaista rakennustyyppiä: emäseurakunnan kivikirkon vieressä säilynyttä pientä puukirkkoa. Rakennus on suojeltu vahvasti mm. Kirkkolailla sekä osayleis- ja asemakaavassa ja on osa RKY-aluetta ja kansallisesti arvokasta maisemaa.

Kirkko valmistui edellisen, palaneen puukirkon paikalle vuonna 1740. Suurimmat muutosvaiheet: 1830-luvulla kirkkoon rakennettiin uusi paanukatto ja julkisivuverhoilu ja ikkuna-aukkoja suurennettiin (Granstedt). 1880-luvulla (Söderholm) eteishuone uusittiin harjakattoiseksi ja lehterin portaat siirrettiin kirkkosalista eteishuoneeseen, sisäseinät pystylaudoitettiin, julkisivulaudoitus uusittiin vaakasuuntaisena ja lehteri varustettiin uruilla. Tiloja tammiootattiin ja koristeltiin. 1970-luvulla (Wickberg) eteishuoneen ja sakastin katot muutettiin aumatuiksi, lehteri purettiin ja urut siirrettiin lattialle, lattiat eristettiin, eteishuoneeseen rakennettiin wc:t ja sisätilojen värit uudistettiin. Vuosina 2009, 2015 ja 2023 sattuneita vesivahinkoja on korjattu 1970-luvun remontin mukaan.

Vuonna 2023 sattuneen vesivahingon korjauksen lisäksi hankkeen lähtökohtana on lisätä pikkukirkon joustavuutta ja soveltuvuutta erilaisiin tilaisuuksiin ja korvata nykyisin riskirakenteiksi laskettavia rakenteita terveellisin ja korjattavin rakentein. Tavoitteena on myös historiaa kunnioittava ja kestävä lopputulos, jossa on lähtötilannetta enemmän eri aikakausien rakennusosia: vanhempia, piilossa olleita rakenteita palautetaan näkyviin, kun taas 1970-luvun kerrostumia vähennetään. Hankkeessa noudatetaan Icomosin ja Iscarsahin puurakentamisen restaurointiperiaatteita.

Hankkeessa tehdään muutoksia julkisivuun (palautetaan 1970-luvulla ummistettuja ikkunoita), rakenteisiin (palautetaan urkulehteri) sekä tilankäyttöön (eteishuoneeseen lisättävä keittiö). Lisäksi korjataan riskirakenteita ja seinärakenteita sekä uusitaan kiintokalusteita. LVIS-tekniikkaa uusitaan tarvittavilta osin ja AV -tekniikka päivitetään.

Kirkon paloluokka on P3. Rakennus on varustettu paloilmoitinjärjestelmällä sekä sprinklaus- ja vesivalelujärjestelmällä.

Muutos ei vaikuta kirkon henkilömäärään, tila mitoitetaan edelleen 170 henkilölle. Rakennus ei ole, eikä sitä muuteta esteettömäksi mutta saavutettavuutta voidaan korjauksen yhteydessä parantaa.

Kirkkosalin muutokset ovat kirkkolain tarkoittamia olennaisia muutoksia ja kyseessä on koko rakennuksen merkittävä korjaaminen. Toteutukselle tulee hakea Museoviraston lausunto, Kirkkohallituksen lupa sekä rakentamislupa. Rakentamislupaa varten rakennusvalvontaviranomainen hakee myös lausunnon Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmältä (VaPoRaT).

Esittelijä
Ptk tark.

Hallinto- ja talousjohtaja:

Päätösesitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Pikkukirkon korjaus- ja muutostöille haetaan tarvittava rakentamislupa.

Päätös